## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO

# UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

# ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

# 2018

## **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO





### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE COLUMNAS DE LOS EJES 2, 3, 4, 5 TRAMO A-B; RELLENO Y COMPACTACIÓN EN EJE A DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/AGOSTO/2018





## DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE COLUMNAS DEL EJE A6, A7, A8, A9, A10 Y A11, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS EJES 1-3, 3-5, 8-10, 10-12, TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/AGOSTO/2018

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO

#### UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

## 2018

#### TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO





#### **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLADO DE MURO DE CONCRETO EN EJE 5 TRAMO C-D, ASI COMO DE LAS COLUMNAS UBICADAS EN LOS EJES A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 Y A11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/AGOSTO/2018





ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



#### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE COLUMNA A2, DECIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EL EJE 5 TRAMO C-D, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN HASTA EL NIVEL DEPISO TERMINADO DEL TRAMO 1-3, 3-5, 6-8, 8-10, 10-12, EN EL TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/AGOSTO/2018

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

## 2018

### TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



#### **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE APROX. 20 CM DE ESPESOR EN EL LOS EJES 1-2, 2-3, 8-10 Y 10-12, EN EL TRAMO C-D, ASI COMO EL COLADO DE LA SECCIÓN DECORATIVA CORRESPONDIENTE A COLUMNAS EN LOS EJES, A7, A8, A9, A10 Y A11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 10/AGOSTO/2018

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA