

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PREPARACIÓN DEL ACERO DE COLUMNAS EN LOSA DE AZOTEA Y ARMADO DE PARRILLA EN LOSA DE AZOTEA, CONSTRUCCIÓN DEMURO DIVISORO EN LA ZONADE BAOS EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN EJE A TRAMO 1-12, EJE D TRAMO 1-12, EJE C TRAMO 10-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLANTA BAJA EJES A-B TRAMO 6-12, COLOCACIÓN DEL APLANADO EN MURO DIVISORIOS EN EL EJE B Y C DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/OCTUBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN ZONA DE BAÑOS, ASÍ COMO
COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLANTA BAJA EJES C-D TRAMO 6-12
DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
31/OCTUBRE/2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA