

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | |
|--|--|
|  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE TABLACEMENTO ENTRE EL MURO Y EL FALDON DE CONCRETO UBICADO EN EL EJE D TRAMO 1-5 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LAS SECCIONES DECORATIVAS UBICADAS EN EJE A TRAMO 1-2 Y 3-4 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/ENERO/2019.</p> |
|  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN Y APLANADO DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO UBICADO EN EJE 3 TRAMO C-D PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE SECCIONES DECORATIVAS UBICADAS EN EJE A TRAMO 6-10 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/ENERO/2019.</p> |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | | |
|---|--|--|
|  |  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PARTELUCES DE CONVITEC EN EJE A TRAMO 1-5 Y 6-12, ASI COMO COLOCACIÓN DE PINTURA BASE BLANCA EN EJES A-D TRAMO 1-12 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/ENERO/2019.</p> |
|  |  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES B-C TRAMO 5-12, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE UBICADO EN EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/ENERO/2019.</p> |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | |
|--|---|
|  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PINTURA BASE BLANCA EN EJES A-B TRAMO 8 PLANTA ALTA ASI COMO LA COLOCACIÓN PARTELUCES CONVITEC EN EJE A TRAMO 11-12 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/ENERO/2019.</p> |
|  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES A-B TRAMO 11-12 PARTE ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN RECUBRIMIENTO DE PASTA TEXTURIZABLE RAYADA SOBRE EL MURO ENTRE EJE A-B TRAMO 5 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/ENERO/2019.</p> |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA TEXTURIZABLE RAYADA SOBRE EL MURO ENTRE EJES C-D TRAMO 6-8 Y ENTRE EJES A-D TRAMO 8-10 PARTE ALTA , ASI COMO LA COLOCACION DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES A-B TRAMO 10-12 PARTE ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/ENERO/2019.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PARTELUCES CONVITEC EJE D TRAMO 6-8 DE LA UNIDAD PARTE BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/ENERO/2019.</p> |